






Drehtür mit Schnellmontageprofil

Hinweis: Eignung der Bohrungspositionen vor Ort überprüfen



bis 2100 mm
3 Bohrungen vertikal



Höhe: über 2100 mm
4 Bohrungen vertikal

